



Kohde / osoite:	Nahkialan päiväkoti / Akaantie 2 B, 3800 Toijala								Mittaja(t):	Roope Moilanen				Ilmastointitohtorit Oy				
Yhteyshenkilö:	Roope Moilanen / Ilmastointitohtorit Oy								Päivämäärä(t):	19.12.2022				Mittari(t):	Pressovac PHM-V1			
Ilmamäärät	Suunniteltu	Mitattu	Erutus (l/s)	Erutus (%)									Tulo- /poistoilman lämpötilat	+15°C / +16°C				
Kokonais-tuloilmamäärä	0	258,6	258,6	#JAKO/0!									Ulkoilman lämpötila	-3°C				
Kokonais-poistoilmamäärä	0	263,7	263,7	#JAKO/0!									Paine-ero rakennuksen vaipan yli ilmanvaihtokone sammutettuna	n. -0,9 Pa				
Tehtävnumero: 13705									Paine-ero rakennuksen vaipan yli ilmanvaihtokoneen ollessa päällä	n. -1 Pa								
Huone/tila	Tuloilma								Poistoilma									
	Päätelaite	Koko	Kpl	Suunniteltu (l/s)	Mitattu (l/s)	Paine-ero (pa)	Asento	K-arvo	Päätelaite	Koko	Kpl	Suunniteltu (l/s)	Mitattu (l/s)	Paine-ero (pa)	Asento	K-arvo		
puheterapeutti(yläkerta)	STH	125	1		25,1	35,7	6	4,2	KSO	125	1		18,9	136	-9	1,62		
WC(yläkerta)									KSO	125	1		17,9	122	-9	1,62		
Varasto(yläkerta)	STH	125	1		19,0	20,5	6	4,2	KSO	125	1		18,0	123	-9	1,62		
Toimisto	KTS(pelti)	125	1		13,2	19	10	3,03										
Ruokailutila	KTS(pelti)	125	1		17,2	24,7	10	3,47										
Ruokailutila	PRA(3xKTS)	200(160)			84,5	8,5	5,5	29	PRA(3xKSO)	200(160)	1		57,7	66	1	7,1		
Leikkitila	KTS(pelti)	125	1		18,6	17,9	15	4,4										
Leikkitila	KTS(pelti)	125	1		17,7	16,2	15	4,4										
Leikkitila	KTS(pelti)	125	1		21,3	23,4	15	4,4										
Nukkari	KTS(pelti)	125	1		18,8	22,2	13	4	KSO	125	1		18,5	78	-5	2,1		
Eteinen	KTS(pelti)	125	1		23,0	27,4	15	4,4	KSO	125	1		25,1	143	-5	2,1		
WC-henkilökunta									KSO	125	1		17,3	114	-9	1,62		
WC-lapset									KSO	125	1		28,4	121	-1	2,58		
WC-lapset									KSO	125	1		28,7	124	-1	2,58		
Keittiö									KSO	125	1		33,2	139	1	2,82		
	Kaikki yhteensä:			0	258,6	l/s						0	264	l/s				
Havainnot ja huomiot:																		
Nukkarin ilmanvaihtokoneeseen ei pääsyä, pääsykoodia ei lue missään																		
Leikkitilassa sijaitsevan ilmanvaihtokoneen tehonsäädöt ei toimi, mittaustulokset otettu ruokailutilan koneen ollessa 2. teholla																		

