


Akaan Alkkulan rakennusinventointi



Sisältö

Sisältö	2
Lähteet	4
1 Johdanto	5
1.1 Lähtökohdat ja tavoitteet	5
1.2 Menetelmät	5
2 Alue	5
2.1 Sijainti	5
2.2 Yleiskuvaus	5
2.3 Historia	5
2.4 Aikaisemmat inventoinnit	6
3 Johtopäätökset	6
3.1 Arvoluokitus	6
3.2 Säilyminen	6
3.3 Toimenpidesuosituksset	6
4 Rakennuslomakkeet	7
1. MÄKELÄ	9
2. RAUHANMÄKI	11
3. TIENHAARA	13
4. KORTTELI 100/6	15
5. TUOMISTO	17
6. LEPPÄ	19
7. ALHO	21
8. ALANKO	23
9. TÖYRYLÄ	25
10. HAAVIKKO	27
11. TIENHAARA	29
12. TUOMELA	31
13. TASALA	33
14. TONTTILA I	35
15. MIKKOLA	37
16. LÄHTEENMÄKI	39
17. TUULENSUU	41
18. MIKKOLA	43
19. PÄIVÄNSALO	45
20. YLIMÄKI	47
21. VÄLIMÄKI	49
22. SIIPELÄ II	51
24. KOIVISTO	55
25. LEHTOLA	57
26. LEHTO I	59
27. HAAVISTO	61
28. KOTONIITTY	63
29. EDELWEIS	65
30. SATUVAARA	67

31.	UUSIMAA	69
32.	SIVUTILA.....	71
33.	TIENHAARA	73
34.	NIITTYMÄKI.....	75
35.	PAJULA	77
36.	YLÄKULMA.....	79
37.	JÄRKÄLE.....	81
38.	YLHÄINEN.....	83
39.	HANNULA.....	86
40.	MIKKOLA.....	88
41.	KIRSINKULMA	90
42.	VÄHÄLÄ.....	92
43.	KOIVIKKO.....	94
44.	PÄIVÄRINNE	96
45.	KIVELÄ	98
46.	KUUSIRINNE.....	100
47.	KORTTELI 111/3	102
48.	KORTTELI 111/2	104
49.	KORPISAARI.....	106

Kartat ja kuvat: Helena Keva

Lähteet

Viiala – Rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman inventointi 2005-2006

Jari Heiskanen

Pirkanmaan maakuntamuseo, kulttuuriympäristöyksikkö 2005-2006

Vanhaa Viialaa – Viialan historiaa sanoin ja kuvin

Esko Korkeamäki

Viialan kunta 2006

1 Johdanto

1.1 Lähtökohdat ja tavoitteet

Akaan kaupunginhallitus on 10.10.2017 asettanut vireille Alkkulan asemakaavan muutoksen. Loppuvuodesta 2017 nähtävillä olleen osallistumis- ja arviointisuunnitelman palautteen sekä alkuvuodesta 2018 järjestetyn viranomaisneuvottelun perusteella, päätettiin kaavamuutosalueelle laatia rakennusinventointi.

Kaavamuutoksella nykyisten rakennuspaikkojen lisäksi tarkastellaan mahdollinen lisärakentamisen sijoittaminen nykyisen asutuksen lomaan. Muutosalueen länsiosalla kulkee arvokas historiallinen tieyhteys, Alkkulanraitti, jota kunnioittaen pyritään ratkaisemaan mahdollinen kunnallisteknisten saneeraustoimenpiteiden vaativa tilantarve. Akaan kaupungin kaavoitusyksikössä on laadittu kaavamuutosalueen rakennuskannasta tämä rakennuskohtainen selvitys.

1.2 Menetelmät

Inventoinnin lähteenä käytettiin aluetta koskevaa kirjallisuutta, kunnan rakennuslupatietokantaa, kaava- ja kiinteistötietoja sekä Viialan rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman inventointi 2005-2006. Kenttätö tehtiin paikan päällä havainnoiden sekä kuvaten kohteet. Alueen asukkaita tiedotettiin inventoinnista kirjallisesti. Kuvausmateriaali liitettiin rakennuslomakkeen Excel-tiedostoon.

2 Alue

2.1 Sijainti

Inventoitava alue sijaitsee Alkkulan asemakaavan muutosalueella, Akaan kaupungin Viialan taajaman pohjoispuolella. Alueen itäpuolella kulkee Helsinki-Tampere päärata ja länsipuolella historiallisesti merkittävä tielinja. Rajauksen eteläpuolella kulkee Vakkistentie, länsipuolella Tampereentie ja pohjoispuolella Lapinkulman virkistysalue.

2.2 Yleiskuvaus

Alueella on rakennuskannaltaan hyvin erilaisia alueita. Tampereentien ympäristön asutus on osittain säätelemätöntä. Pohjoisosassa sijaitsee uudempaa, 60-90-luvun rakennuskantaa, lukuun ottamatta muutamaa aiemman aikakauden pihapiiriä. Tampereentien varrella rakennuskanta muuttuu vanhemman aikakauden asutukseksi. Viialan Viilatehtaan tehdasväen asuinrakennukset muodostavat omaleimaisen piirteitä. Tehdasalueen vastakkaisella puolella sijaitsevan Vakkistentien varrella vanhojen pihapiirien lomaan on rakentunut 40-50-luvun rakennuksia sekä 90-luvulla rakentunutta kolme rivitaloa. Inventoitavat kohteet on merkitty raportin kannessa olevaan karttaan.

2.3 Historia

Tampereentie on Viialan vanhimpia tielinjauksia, joka on ajan saatossa muuttunut osaksi taajamien katuverkostoa. Vuonna 1965 kantatilasta Laurila lohottiin metsäsaarekkeeseen rajoittuva tila Ylhäinen, joka on inventoitavan alueen vanhoja kantatiloja. Asuinrakentaminen sijoittui maanteiden varsille, josta, Alkkulan asuinalue alkoi rakentua Tampereentien tuntumaan, johon muun muassa Viialan Viilatehtaan työntekijät rakensivat taloja perheilleen.

2.4 Aikaisemmat inventoinnit

Viialan taajamaan on laadittu Viialan rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman inventointi 2005-2006 (Pirkanmaan maakuntamuseo, Jari Heiskanen). Kaavamuutosalueelle on osoitettu Alkkulanlahden-Riitiälänjärven agraarimaisema arvoalue 2, lukuun ottamatta Ylhäistentien, Kujalantien ja Lapintien uudempaa rakennuskantaa. Ylhäisten tilakeskus on luokka-asteikolla 1-3 arvoluokkaa II, jossa sijaitsee merkittäviä kohteita. Inventoinnissa mainitaan, että kohteet ovat edustavia ja vähintään kohtalaisen hyvin säilyneitä, intensiteettiä omaavia ja sisältävät usein useita arvonaäkökulmia.

3 Johtopäätökset

3.1 Arvoluokitus

Rakennuksille ei ole annettu arvoluokkia. Alkkulan asemakaava-alueelta, korostuu yksittäisiä säilyneitä kokonaisuuksia. Tampereentien kylänraitti on länsipuolelta rakennuskannaltaan osittain säilynyt alkuperäisissä piirteissään. Alueen rakennuskanta on hyvin vaihtelevaa, joka tekee siitä kokonaisuutena omaleimaisen.

3.2 Säilyminen

Kaavamuutoksen myötä alueelle osoitetaan muutamia uusia rakennuspaikkoja, kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin nykyisessä asemakaavassa. Uuden rakennuskannan tulee sopeutua olemassa olevaan rakennuskantaan. Kaavan laadinnan yhteydessä tulee harkita joidenkin kokonaisuuksien piirteiden säilyttämistä edistäviä kaavamääräyksiä, jotka ohjaavat jatkossa alueella sijaitsevien rakennusten kunnostustoimenpiteitä.

3.3 Toimenpidesuosituks

Asemakaavan laadinnassa tulee huomioida alueen omaleimaiset piirteet kokonaisuutena, vaikkei yksittäisillä rakennuksilla ole merkittäviä kulttuurihistoriallisia arvoja. Uudet rakennukset ja merkittävät laajennukset tulee sopeuttaa olemassa olevaan rakennuskantaan mahdollisuuksien mukaan. Kaavan laadinnan yhteydessä tulee harkita joidenkin kokonaisuuksien piirteiden säilyttämistä edistäviä kaavamääräyksiä, jotka ohjaavat jatkossa alueella tehtäviä toimenpiteitä.


Rakennuksien sijoitteluun, rakennustyyliin ja materiaaleihin tulee mahdollisuuksien mukaan kiinnittää erityistä huomiota, jotta kyläraitin monimuotoinen ja pienipiirteinen luonne säilyy. Alkuperäiset piirteensä säilyttäneelle rakennuskannalle olisi hyvä osoittaa sellaisia kaavamerkintöjä, jotka ohjaavat muutostöitä siten, että kylänraitin ja alueen ominaispiirteiden arvot säilyvät.

4 Rakennuslomakkeet

Kohteista on laadittu rakennuslomakkeet Excel-ohjelmalla, johon on inventointitietojen lisäksi liitetty sijaintikartta ja valokuva.

Selvityksessä on käsitelty seuraavat kohteet:

Tilan nimi	Kiinteistötunnus		Tilan nimi	Kiinteistötunnus
Mäkelä	20-422-3-307		Lehtola	20-422-3-105
Rauhanmäki	20-422-3-151		Lehto I	20-422-3-76
Tienhaara	20-422-3-90		Haavisto	20-422-3-75
Kortteli 100/6	20-422-3-4		Kotoniitty	20-422-3-2
Tuomisto	20-422-3-95		Edelweis	20-422-4-234
Leppä	20-422-3-124		Satuvaara	20-422-4-171
Alho	20-422-3-125		Uusimaa	20-422-4-170
Alanko	20-422-3-92		Sivutila	20-422-4-199
Töyrylä	20-422-3-93		Tienhaara	20-422-4-44
Haavikko	20-422-3-134		Niittymäki	20-422-4-55
Tienhaara	20-422-3-103		Pajula	20-422-4-172
Tuomela	20-422-3-218		Yläkulma	20-422-4-177
Tasala	20-422-3-217		Järkäle	20-422-4-186
Tonttila I	20-422-3-82		Ylhäinen	20-422-4-227
Mikkola	20-422-3-176		Hannula	20-422-4-224
Lähteenmäki	20-422-3-206		Mikkola	20-422-4-226
Tuulensuu	20-422-3-132		Kirsinkulma	20-422-4-247
Mikkola	20-422-3-86		Vähälä	20-422-4-230
Päivänsalo	20-422-3-144		Koivikko	20-422-4-265
Ylimäki	20-422-3-145		Päivärinne	20-422-4-20
Välimäki	20-422-3-146		Kivelä	20-422-4-53
Siipelä II	20-422-3-58		Kuusirinne	20-422-4-235
Erkkilä	20-422-3-79		Kortteli 111/3	20-422-4-257
Koivisto	20-422-3-106		Kortteli 111/2	20-422-4-256
			Korpisaari	20-422-4-197



1. MÄKELÄ

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-3-307		
Rakennustyyppi	yhden asunnon talo	Pohjakaava	
Nykyinen käyttö	asuminen	Rungon muoto	
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Ullakko	X
		Kellari	X
Suunnittelija		Perus-	
Signeeraus/vuosi		tus	
Rakentamisaika	1920	Runko	
Rakentamisvuosi		Vuoraus	puu
Rakentamisvuosikym-		Katemateriaali	peltikate
men	1920	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosisata	1900	Kuisti	X
Korjausvuodet		Kuistin kattomuoto	
Kerrosluku	1½		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 60 m²

väri/materiaali: vaalea/puuverhous, kate: punainen/peltikate, sokkeli: vaalea/luonnonkivi

ikkunat: alumiiniprofiili, valkoinen, pielet tumman vihreät

1.kerros: pystyjako sivulla

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen

Ei ole

Historiallinen

Ei ole

Ympäristöarvo

Ei ole

Arvojen perustelu

Kunto Hyvä

Luokitus

Tallentaja

Helena Keva
16.2.2018



2. RAUHANMÄKI

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-3-151	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	X
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Kellari	X
Suunnittelija		Perustus	
Signeeraus/vuosi		Runko	
Rakentamisaika	1951	Vuoraus	rapattu
Rakentamisvuosi	1951	Katemateriaali	peltikate
Rakentamisvuosikymmen	1950	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosisata	1900	Kuisti	X
Korjausvuodet		Kuistin kattomuoto	
Kerrosluku	II		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 103 m²

Väri/materiaali: vaalea rappaus, kate: vihreä/peltikate sokkeli: vihreä rapattu

Ikkunat: alumiiniprofiili, valkoinen, pielet valkoiset

1. ja 2.kerros: pystyjako sivulla

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto Hyvä Luokitus

Tallentaja Helena Keva
16.2.2018

3. TIENHAARA

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-3-90	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	X
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Kellari	X
Suunnittelija		Perustus	
Signeeraus/vuosi		Runko	
Rakentamisaika	1928	Vuoraus	puuverhoilu
Rakentamisvuosi		Katemateriaali	huopa
Rakentamisvuosikymmen	1920	Katon muoto	mansardi
Rakentamisvuosisata	1900	Kuisti	X
Korjausvuodet		Kuistin kattomuoto	
Kerrosuku	II		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 70m²

Väri/materiaali: vaalea/puuverhoilu, kate: musta/huopa, sokkeli: musta/rapattu

Ikkunat: alumiiniprofiili, valkoinen, pielet valkoiset

1.kerros: jaoton tai pystyjako; 2.kerros: pystyjako sivulla

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto Hyvä Luokitus

Tallentaja Helena Keva
16.2.2018



4. KORTTELI 100/6

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö 20-422-3-4
Rakennustyyppi rivitalo
Nykyinen käyttö asuminen
Alkuperäinen käyttö asuminen

Suunnittelija
Signeeraus/vuosil
Rakentamisaika 1992
Rakentamisvuosi 1992
Rakentamisvuosikymmen 1990
Rakentamisvuosisata 1900
Korjausvuodet
Kerrosuku I

Pohjakaava suorakaide

Rungon muoto

Ullakko Kellari

Perustus

Runko

Vuoraus tiili-puuverhoilu

Katemateriaali peltikate

Katon muoto satula

Kuisti

Kuistin kattomuoto

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: A:236 m², B:390m², C:281m²

väri/materiaali: punainen/tiiliverhous, päätykolmio: vihertävä/puuverhous, kate: harmaa/peltikate, sokkeli: harmaa/rappaus

ikkunat: alumiiniprofiili, sininen, pielet siniset

1.kerros: pystyjako

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen

Historiallinen

Ympäristöarvo

Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto

Hyvä

Luokitus

Tallentaja

Helena Keva
16.2.2018



5. TUOMISTO

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-3-95	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	X Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosi		Vuoraus	puuverhoilu
Rakentamisaika	1920	Katemateriaali	peltikate
Rakentamisvuosi		Katon muoto	mansardi
Rakentamisvuosikymmen	1920	Kuisti	X
Rakentamisvuosisata	1900	Kuistin kattomuoto	
Korjausvuodet			
Kerrosluku	II		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 54 m²

väri/materiaali: sinertävä/puuverhoilu, kate: harmaa/pelti, sokkeli: tumma/rappaus

ikkunat: alumiiniprofiili, ruskeat, pielet valkoiset

1. ja 2.kerros: pystyjako

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto Hyvä Luokitus

Tallentaja Helena Keva
16.2.2018



6. LEPPÄ

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö 20-422-3-124
Rakennustyyppi asuinrakennus
Nykyinen käyttö asuminen
Alkuperäinen käyttö asuminen

Suunnittelija
Signeeraus/vuosi
Rakentamisaika 1945
Rakentamisvuosi
Rakentamisvuosikymmen 1940
Rakentamisvuosisata 1900
Korjausvuodet
Kerrosluke I

Pohjakaava suorakaide
Rungon muoto
Ullakko X Kellari
Perustus
Runko
Vuoraus puuverhous
Katemateriaali peltikate
Katon muoto satula
Kuisti
Kuistin kattomuoto

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 56 m²
väri/materiaali: punainen/puuverhoilu, kate: harmaa/pelti, sokkeli: ruskea/rappaus
ikkunat: alumiiniprofiili, valkoinen, pielet valkoiset
1.kerros: pystyjako sivulla 2.kerros: pystyjako keskellä/vaakajako ylhäällä

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole
Ei ole
Ei ole

Kunto Hyvä Luokitus

Tallentaja Helena Keva
16.2.2018



7. ALHO

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-3-125	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	X Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosi		Vuoraus	puuverhous
Rakentamisaika	1940	Katemateriaali	peltikate
Rakentamisvuosi		Katon muoto	satula
Rakentamisvuosikymmen	1940	Kuisti	X
Rakentamisvuosisata	1900	Kuistin kattomuoto	
Korjausvuodet			
Kerrosluku	II		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 100 m²

väri/materiaali: vaalea alaosa, päätykolmio punertava /puuverhous, kate: harmaa/pelti, sokkeli: harmaa/betoni

ikkunat: puuprofiili, ruskea, pielet ruskeat

1. ja 2.kerros: pystyjako sivulla

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto Hyvä Luokitus

Tallentaja Helena Keva
16.2.2018

8. ALANKO

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-3-92	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	X Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosi		Vuoraus	puuverhoilu
Rakentamisaika	1925	Katemateriaali	huopa
Rakentamisvuosi	1925		
Rakentamisvuosikymmen	1920	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosisata	1900	Kuisti	X
Korjausvuodet		Kuistin kattomuoto	
Kerrosluku	I		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 38 m²

väri/materiaali: punainen/puuverhous, kate: punainen/huopa, sokkeli: musta/rapattu

ikkunat: puuprofiili, valkoinen, pielet valkoiset

1.ja 2.kerros: keskijako ja vaakajako ylhäällä

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto Hyvä Luokitus

Tallentaja Helena Keva
16.2.2018



9. TÖYRYLÄ

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-3-93	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	X Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosil		Vuoraus	puuverhoilu
Rakentamisaika	1938	Katemateriaali	peltikate
Rakentamisvuosi	1938		
Rakentamisvuosikymmen	1930	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosisata	1900	Kuisti	
Korjausvuodet		Kuistin kattomuoto	
Kerrosluku	I		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 21m²

väri/materiaali: punamulta/puuverhoilu, kate: punainen/pelti

ikkunat: alumiiniprofiili, valkoinen, pielet valkoiset

1. yksi ruutu ja 2.kerros: pystyjako sivussa

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen

Ei ole

Historiallinen

Ei ole

Ympäristöarvo

Ei ole

Arvojen perustelu

Kunto

Kohtalainen

Luokitus

Tallentaja

Helena Keva
16.2.2018



10. HAAVIKKO

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-3-134		
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Pohjakaava	suorakaide
Nykyinen käyttö	asuminen	Rungon muoto	
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Ullakko	X Kellari
Suunnittelija		Perustus	
Signeeraus/vuosi		Runko	
Rakentamisaika	1941	Vuoraus	puuverhoilu
Rakentamisvuosi	1941	Katemateriaali	tiili-betoni
Rakentamisvuosikymmen	1940	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosisata	1900	Kuisti	
Korjausvuodet		Kuistin kattomuoto	
Kerrosluku	II		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 107 m²

väri/materiaali: vaalea/puuverhous, kate: punainen/tiili, sokkeli: punainen/rapattu

ikkunat: alumiiniprofiili, valkoinen, pielet valkoiset

1.ja 2.kerros: keskijako ja vaakajako ylhäällä

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto Hyvä Luokitus

Tallentaja Helena Keva
16.2.2018



11. TIENHAARA

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-3-103	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	X Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosi		Vuoraus	puuverhoilu
Rakentamisaika	1928	Katemateriaali	peltikate
Rakentamisvuosi	1928	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosikymmen	1920	Kuisti	
Rakentamisvuosisata	1900	Kuistin kattomuoto	
Korjausvuodet			
Kerrosluku	II		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 26 m²

väri/materiaali: vaalea/puuverhous, kate: harmaa/pelti, sokkeli: harmaa/rapattu

ikkunat: puuprofiili, ruskea, pielet valkoiset

1. kerros keskijako ja vaakajako ylhäällä 2.kerros: yksiruutuinen

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto Hyvä

Luokitus

Tallentaja

Helena Keva
16.2.2018



12. TUOMELA

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-3-218	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	X Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosi		Vuoraus	mineriitti
Rakentamisaika	1927	Katemateriaali	peltikate
Rakentamisvuosi	1927		
Rakentamisvuosikymmen	1920	Katon muoto	mansardi
Rakentamisvuosisata	1900	Kuisti	X
Korjausvuodet		Kuistin kattomuoto	
Kerrosluku	II		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 55 m²

väri/materiaali: vaalea/mineriitti, kate: vihreä/pelti, sokkeli: tumma/rapattu

ikkunat: alumiiniprofiili, valkoinen, pielet valkoiset

1.ja 2.kerros: pystyjako

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto Kohtalainen Luokitus

Tallentaja Helena Keva
16.2.2018



13. TASALA

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-3-217	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosil		Vuoraus	puu- ja tiiliverhoilu
Rakentamisaika	1977	Katemateriaali	pelti
Rakentamisvuosi	1977		
Rakentamisvuosikymmen	1970	Katon muoto	loiva satula
Rakentamisvuosisata	1900	Kuisti	
Korjausvuodet		Kuistin kattomuoto	
Kerrosluku	I		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 83 m²

väri/materiaali: vaalea/puuverhous ja punainen/tiiliverhous, kate: punainen/pelti, sokkeli: ruskea/rapattu

ikkunat: puu, ruskea, pielet ruskeat

1.kerros: yksi ruutu

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto Kohtalainen Luokitus

Tallentaja Helena Keva
16.2.2018



14. TONTTILA I

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-3-82	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	X Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosil		Vuoraus	puuverhoilu
Rakentamisaika	1920	Katemateriaali	peltikate
Rakentamisvuosi	1920		
Rakentamisvuosikymmen	1920	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosisata	1900	Kuisti	X
Korjausvuodet		Kuistin kattomuoto	
Kerrosluku	II		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 67 m²

väri/materiaali: vaalea/puuverhous, kate: vihreä/pelti, sokkeli: harmaa/rapattu

ikkunat: puu, punertava, pielet punertavat

1.keskijako ja laajennusosa jaoton 2.kerros: keskijako

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole
Ei ole
Ei ole

Kunto Hyvä Luokitus

Tallentaja Helena Keva
16.2.2018



15. MIKKOLA

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-3-176, 20-422-3-178, 20-422-3-180		
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Pohjakaava	suorakaide
Nykyinen käyttö	asuminen	Rungon muoto	
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Ullakko	X Kellari X
Suunnittelija		Perustus	
Signeeraus/vuosil		Runko	
Rakentamisaika	1955	Vuoraus	puuverhoilu
Rakentamisvuosi	1955	Katemateriaali	peltikate
Rakentamisvuosikymmen	1950	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosisata	1900	Kuisti	X
Korjausvuodet		Kuistin kattomuoto	
Kerrosluku	II		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 145 m²

väri/materiaali: keltainen/puuverhous, kate: harmaa/pelti, sokkeli: ruskea/rappaus

ikkunat: alumiiniprofiili, valkoinen, pielet valkoiset

1.ja 2.kerros: pystyjako

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto

Luokitus

Tallentaja

Helena Keva
16.2.2018



16. LÄHTEENMÄKI

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö 20-422-3-206
Rakennustyyppi asuinrakennus
Nykyinen käyttö asuminen
Alkuperäinen käyttö asuminen

Suunnittelija
Signeeraus/vuosi
Rakentamisaika 1952
Rakentamivuosi 1952
Rakentamivuosisikymmen 1950
Rakentamivuosisata 1900
Korjausvuodet
Kerrosluku II

Pohjakaava suorakaide
Rungon muoto
Ullakko X Kellari X
Perustus
Runko
Vuoraus puuverhoilu
Katemateriaali pelti
Katon muoto satula
Kuisti X
Kuistin kattomuoto

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 60 m²

väri/materiaali: keltainen/puuverhous, kate: punainen/pelti, sokkeli: harmaa/rapattu

ikkunat: alumiiniprofiili, valkoinen, pielet ruskeat

1. ja 2. kerros: kaksi pystyjakoa ja valeristikot

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto Kohtalainen Luokitus

Tallentaja Helena Keva
16.2.2018



17. TUULENSUU

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-3-132	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	X
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Kellari	X
Suunnittelija		Perustus	
Signeeraus/vuosil		Runko	
Rakentamisaika	1944	Vuoraus	puuverhoilu
Rakentamivuosi	1944	Katemateriaali	tiili-betoni
Rakentamivuosisikym-			
men	1940	Katon muoto	satula
Rakentamivuosisata	1900	Kuisti	X
Korjausvuodet		Kuistin kattomuoto	
Kerrosluku	I		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 38 m²

väri/materiaali: vaalea/puuverhous, kate: punainen/tiili, sokkeli: harmaa/rapattu

ikkunat: alumiiniprofiili, valkoinen, pielet valkoiset

1.ja 2.kerros: pystyjako

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto Hyvä Luokitus

Tallentaja Helena Keva
16.2.2018



18. MIKKOLA

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-3-86	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	X Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosi		Vuoraus	puuverhoilu
Rakentamisaika	1911	Katemateriaali	pelti
Rakentamisvuosi	1911	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosikymmen	1910	Kuisti	
Rakentamisvuosisata	1900	Kuistin kattomuoto	
Korjausvuodet			
Kerrosluku	I		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 83 m²

väri/materiaali: punamulta/puuverhous, kate: ruskea/pelti sokkeli: rapattu

ikkunat: puu, valkoinen, pielet valkoiset

1.kerros: keskijako ja vaakajako ylhäällä

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto Hyvä Luokitus

Tallentaja Helena Keva
16.2.2018



19. PÄIVÄNSALO

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-3-144	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	X Kellari X
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosi		Vuoraus	puuverhoilu
Rakentamisaika	1948	Katemateriaali	pelti
Rakentamisvuosi	1948	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosikymmen	1940	Kuisti	
Rakentamisvuosisata	1900	Kuistin kattomuoto	
Korjausvuodet			
Kerrosluku	II		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 108 m²

väri/materiaali: siniharmaa/puuverhous, kate: harmaa/pelti sokkeli: harmaa/rapattu

ikkunat: alumiiniprofiili, valkoinen, pielet valkoiset

1. ja 2. kerros: pystyjako

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto

Hyvä

Luokitus

Tallentaja

Helena Keva
16.2.2018



20. YLIMÄKI

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-3-145	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	X
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Kellari	X
Suunnittelija		Perustus	
Signeeraus/vuosil		Runko	
Rakentamisaika	1949	Vuoraus	mineriitti
Rakentamisvuosi	1949	Katemateriaali	pelti
Rakentamisvuosikymmen	1940	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosisata	1900	Kuisti	
Korjausvuodet		Kuistin kattomuoto	
Kerrosluku	I		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 106 m²

väri/materiaali: vaalea/mineriitti, kate: harmaa/pelti sokkeli: ruskea/rapattu

ikkunat: alumiiniprofiili, ruskea, pielet ruskeat

1.kerros: pystyjako

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen

Historiallinen

Ympäristöarvo

Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto

Hyvä

Luokitus

Tallentaja

Helena Keva
16.2.2018



21. VÄLIMÄKI

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-3-146	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	X Kellari X
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosi		Vuoraus	puuverhoilu
Rakentamisaika	1946	Katemateriaali	pelti
Rakentamivuosi	1946	Katon muoto	satula
Rakentamivuosisikymmen	1940	Kuisti	
Rakentamivuosisata	1900	Kuistin kattomuoto	
Korjausvuodet			
Kerrosluku	II		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 234 m²

väri/materiaali: vaalea/puuverhous, kate: punainen/pelti sokkeli: ruskea/rapattu

ikkunat: alumiiniprofiili, valkoinen, pielet valkoiset

1. ja 2.kerros: pystyjako

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole


Kunto

Hyvä

Luokitus

Tallentaja

Helena Keva
16.2.2018



22. SIIPELÄ II

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-3-58	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	X Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosi		Vuoraus	puuverhoilu
Rakentamisaika	1915	Katemateriaali	pelti
Rakentamisvuosi	1915	Katon muoto	mansardi
Rakentamisvuosikymmen	1910	Kuisti	
Rakentamisvuosisata	1900	Kuistin kattomuoto	
Korjausvuodet			
Kerrosluku	II		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 130 m²

väri/materiaali: vaalea/puuverhous, kate: punainen/pelti

ikkunat: puu, valkoinen, pielet valkoiset

1. ja 2. kerros: pystyjako


Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole
Ei ole
Ei ole

Kunto Hyvä Luokitus

Tallentaja Helena Keva
16.2.2018



23. ERKKILÄ

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-3-79	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	X Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosi		Vuoraus	puuverhoilu
Rakentamisaika	1944	Katemateriaali	pelti
Rakentamisvuosi	1944		
Rakentamisvuosikymmen	1940	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosisata	1900	Kuisti	
Korjausvuodet		Kuistin kattomuoto	
Kerrosluku	II		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 133 m²

väri/materiaali: vaalea/puuverhous, kate: musta/pelti sokkeli: harmaa/rappaus

ikkunat: alumiiniprofiili, valkoinen, pielet ruskeat

1. ja 2.kerros: pystyjako

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole
Ei ole
Ei ole

Kunto Hyvä

Luokitus

Tallentaja

Helena Keva
16.2.2018



24. KOIVISTO

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-3-106	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	X Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosi		Vuoraus	puuverhoilu
Rakentamisaika	1922	Katemateriaali	pelti
Rakentamisvuosi	1922	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosikymmen	1920	Kuisti	
Rakentamisvuosisata	1900	Kuistin kattomuoto	
Korjausvuodet			
Kerrosluku	I		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 55m²

väri/materiaali: punainen/puuverhous, kate: harmaa/pelti

ikkunat: alumiiniprofiili, valkoinen, pielet valkoiset

1.kerros: pystyjako ja ristikko

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto Hyvä Luokitus

Tallentaja Helena Keva
16.2.2018



25. LEHTOLA

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-3-105	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	loma-asuminen	Ullakko	X Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosi		Vuoraus	puuverhoilu
Rakentamisaika	1947	Katemateriaali	pelti
Rakentamisvuosi	1947	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosikymmen	1940	Kuisti	
Rakentamisvuosisata	1900	Kuistin kattomuoto	
Korjausvuodet			
Kerrosluku			

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 33 m²

väri/materiaali: keltainen/puuverhous, kate: harmaa/pelti

ikkunat: puu, valkoinen, pielet valkoiset

1.kerros: pystyjako

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole
Ei ole
Ei ole

Kunto Hyvä

Luokitus

Tallentaja

Helena Keva
16.2.2018



26. LEHTO I

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-3-76	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	tyhjiällä	Ullakko	X Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosi		Vuoraus	puuverhoilu
Rakentamisaika	1926	Katemateriaali	pelti
Rakentamisvuosi	1926	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosikymmen	1920	Kuisti	
Rakentamisvuosisata	1900	Kuistin kattomuoto	
Korjausvuodet			
Kerrosluku	I		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 96 m²

väri/materiaali: keltainen/puuverhous, kate: harmaa/pelti sokkeli: harmaa/rapattu

ikkunat: puu, keltainen, pielet valkoiset

1.kerros: pystyjako sivussa 2. kerros yksi ruutu

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto Hyvä Luokitus

Tallentaja Helena Keva
16.2.2018



27. HAAVISTO

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö 20-422-3-75
Rakennustyyppi asuinrakennus
Nykyinen käyttö asuminen
Alkuperäinen käyttö asuminen
Suunnittelija
Signeeraus/vuosi
Rakentamisaika 1999
Rakentamisvuosi 1999
Rakentamisvuosikymmen 1990
Rakentamisvuosisata 1900
Korjausvuodet
Kerrosuku II

Pohjakaava suorakaide
Rungon muoto
Ullakko X Kellari
Perustus
Runko
Vuoraus puuverhoilu
Katemateriaali pelti
Katon muoto satula
Kuisti X
Kuistin kattomuoto

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 185 m²

väri/materiaali: vaalea/puuverhous, kate: musta/pelti sokkeli: harmaa/maalattu

ikkunat: alumiiniprofiili, valkoinen, pielet siniset

1. ja 2. kerros: pystyjako

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto Hyvä

Luokitus

Lisätietoja

Tallentaja

Helena Keva
16.2.2018



28. KOTONIITTY

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-3-2	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	X Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosil		Vuoraus	puuverhoilu
Rakentamisaika	1911	Katemateriaali	pelti
Rakentamisvuosi	1911	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosikymmen	1910	Kuisti	
Rakentamisvuosisata	1900	Kuistin kattomuoto	
Korjausvuodet			
Kerrosluku	I		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 157 m²

väri/materiaali: valkoinen, harmaat tehosteet/puuverhous, kate: tumma/pelti sokkeli: harmaa/rapattu

ikkunat: alumiiniprofiili, valkoinen, pielet valkoiset

1.kerros: yksi ruutu

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto Hyvä

Luokitus

Tallentaja

Helena Keva
16.2.2018

29. EDELWEIS

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-4-234	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosi		Vuoraus	puuverhoilu
Rakentamisaika	1920	Katemateriaali	pelti
Rakentamisvuosi	1920	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosikymmen	1920	Kuisti	
Rakentamisvuosisata	1900	Kuistin kattomuoto	
Korjausvuodet			
Kerrosluku	II		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 185m²

väri/materiaali: keltainen/puuverhous, kate: punainen/pelti sokkeli: harmaa/rapattu

ikkunat: valkoinen, pielet valkoiset

1. ja 2. kerros: keskijako ja vaakajako ylhäällä

Historia

Huvilamainen rakennus 1900-luvun alkupuolelta. Rakennettu Ylhäisten tilan vanhan asuinrakennuksen hirsistä.

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen

Historiallinen

Ympäristöarvo

Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto

Hyvä

Luokitus

Tallentaja

Helena Keva
16.2.2018



30. SATUVAARA

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-4-171	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	Kellari X
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosi		Vuoraus	mineriitti
Rakentamisaika	1966	Katemateriaali	pelti
Rakentamisvuosi	1966	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosikymmen	1960	Kuisti	
Rakentamisvuosisata	1900	Kuistin kattomuoto	
Korjausvuodet			
Kerrosluku	I		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 100 m²

väri/materiaali: vaalea/mineriitti, kate: ruskea/pelti sokkeli: tumman harmaa/maalattu

ikkunat: alumiiniprofiili, valkoinen, pielet mustat

1.kerros: pystyjako

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Kunto Hyvä Luokitus

Tallentaja Helena Keva
16.2.2018



31. UUSIMAA

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-4-170	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	Kellari X
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosi		Vuoraus	tiiliverhoilu
Rakentamisaika	1972	Katemateriaali	pelti
Rakentamisvuosi	1972	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosikymmen	1970	Kuisti	
Rakentamisvuosisata	1900	Kuistin kattomuoto	
Korjausvuodet			
Kerrosluku	I		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 124m²

väri/materiaali: punainen/tiiliverhous, kate: musta/pelti sokkeli: punainen/maalattu

ikkunat: alumiiniprofiili, valkoinen, pielet valkoiset

1.kerros: pystyjako

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto

Hyvä

Luokitus

Tallentaja

Helena Keva
16.2.2018

32. SIVUTILA

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-4-199	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosil		Vuoraus	tiiliverhoilu
Rakentamisaika	1995	Katemateriaali	pelti
Rakentamisvuosi	1995	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosikymmen	1990	Kuisti	
Rakentamisvuosisata	1900	Kuistin kattomuoto	
Korjausvuodet			
Kerrosluku	I		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 99m²

väri/materiaali: punainen/tiiliverhous, kate: vihreä/pelti sokkeli: vaalea/rapattu

ikkunat: alumiiniprofiili, ruskea

1.kerros: ristikko

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen

Historiallinen

Ympäristöarvo

Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto

Hyvä

Luokitus

Tallentaja

Helena Keva
16.2.2018



33. TIENHAARA

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-4-44	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	loma-asuminen	Ullakko	X Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosi		Vuoraus	puuverhoilu
Rakentamisaika	1928	Katemateriaali	huopa
Rakentamisvuosi	1928	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosikymmen	1920	Kuisti	X
Rakentamisvuosisata	1900	Kuistin kattomuoto	
Korjausvuodet			
Kerrosluku	I		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 32 m²

väri/materiaali: keltainen/puuverhous, kate: punainen/huopa sokkeli: punertava/rapattu

ikkunat: puupuitteet, valkoinen, pielet ruskeat

1.kerros: keskijako ja vaakajako ylhäällä

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto Kohtalainen Luokitus

Tallentaja Helena Keva
16.2.2018

34. NIITTYMÄKI

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-4-55	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	X Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosil		Vuoraus	puuverhoilu
Rakentamisaika	1930	Katemateriaali	pelti
Rakentamisvuosi	1930	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosikymmen	1930	Kuisti	X
Rakentamisvuosisata	1900	Kuistin kattomuoto	
Korjausvuodet			
Kerrosluku	I		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 30m²

väri/materiaali: punainen/puuverhous, kate: harmaa/pelti sokkeli: harmaa/rapattu

ikkunat: alumiiniprofiili, valkoinen, pielet valkoiset

1.kerros: keskijako ja vaakajako ylhäällä 2. kerros jaoton

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto

Hyvä

Luokitus

Tallentaja

Helena Keva
16.2.2018



35. PAJULA

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-4-172	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosi		Vuoraus	rapattu
Rakentamisaika	1969	Katemateriaali	pelti
Rakentamisvuosi	1969	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosikymmen	1960	Kuisti	
Rakentamisvuosisata	1900	Kuistin kattomuoto	
Korjausvuodet			
Kerrosluku	I		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 135m²

väri/materiaali: vaalea/rapattu, kate: punainen/pelti sokkeli: harmaa

ikkunat: alumiiniprofiili, valkoinen, pielet valkoiset

1.kerros: pystyjako

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole
Ei ole
Ei ole

Kunto Hyvä Luokitus

Tallentaja Helena Keva
16.2.2018



36. YLÄKULMA

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö 20-422-4-177
Rakennustyyppi asuinrakennus
Nykyinen käyttö asuminen
Alkuperäinen käyttö asuminen
Suunnittelija
Signeeraus/vuosi
Rakentamisaika 1972
Rakentamisvuosi 1972
Rakentamisvuosikymmen 1970
Rakentamisvuosisata 1900
Korjausvuodet
Kerrosluku 1

Pohjakaava suorakaide
Rungon muoto
Ullakko Kellari
Perustus
Runko
Vuoraus tiiliverhoilu
Katemateriaali huopa
Katon muoto satula
Kuisti
Kuistin kattomuoto

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 97m²

väri/materiaali: punaiset päädyt keltaisilla päätykolmioilla/tiili- ja puuverhous, kate: musta/huopa sokkeli: musta/rapattu

ikkunat: puu, keltainen

1.kerros: yksi ruutu tuuletusluukulla

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto Hyvä

Luokitus

Lisätietoja

Tallentaja

Helena Keva
16.2.2018

37. JÄRKÄLE

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-4-186	Pohjakaava	neliö
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosi		Vuoraus	tiiliverhoilu
Rakentamisaika	1975	Katemateriaali	pelti
Rakentamisvuosi	1975	Katon muoto	auma
Rakentamisvuosikymmen	1970	Kuisti	
Rakentamisvuosisata	1900	Kuistin kattomuoto	
Korjausvuodet			
Kerrosluku	I		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 150m²

väri/materiaali: punainen/tiiliverhous, kate: ruskea/pelti sokkeli: ruskea/rapattu

ikkunat: alumiiniprofiili, ruskea

1.kerros: yksi ruutu tuuletusluukulla

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole
Ei ole
Ei ole

Kunto Hyvä Luokitus

Tallentaja Helena Keva
16.2.2018



38. YLHÄINEN

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-4-227		
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Pohjakaava	suorakaide
Nykyinen käyttö	vapaa-ajan asuinrakennus	Rungon muoto	
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Ullakko	X Kellari
Suunnittelija		Perustus	
Signeeraus/vuosi		Runko	
Rakentamisaika	1887	Vuoraus	hirsi
Rakentamisvuosi	1887	Katemateriaali	pelti
Rakentamisvuosikymmen	1880	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosisata	1800	Kuisti	
Korjausvuodet		Kuistin kattomuoto	
Kerrosluke	I		

Kuvaus

Ilmoitettu kerrosala: 130m²

väri/materiaali: punamulta/hirsi, kate: vihreä/pelti sokkeli: luonnonkivi

ikkunat: puu, valkoinen, pielet valkoiset

1.kerros: ristikko

Historia

Kantatalo edustaa agraarikulttuuriin liittyvää rakentamista. Nykyinen tontti on asutettu isojaon jälkeen, ennen 1860-lukua. Pihapiirissä ovat säilyneet 1800-luvulta olevat asuinrakennus, riviaitta, ja kellarirakennus.

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen

Historiallinen

Ympäristöarvo

Arvojen perustelu

Alkkulan kantataloja
Toimi 1600-luvulla ratsumiestilana ja kuului 1600-luvun loppupuolella Tolvilan kartanolle. Siirretty 1800-luvulla kyläharjanteen reunalle.

Osa Alkkula-Riitiälänjärven arvoaluetta.

Kunto

Kohtalainen

Luokitus

Tallentaja

Helena Keva
16.2.2018





Kuva: Vanhaa Viialaa, Korkeamäki Esko 2006 (kuvannut Heiskanen Jari, Tampere)

39. HANNULA

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-4-224	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosi		Vuoraus	tiiliverhoilu
Rakentamisaika	1985	Katemateriaali	pelti
Rakentamisvuosi	1985		
Rakentamisvuosikymmen	1980	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosisata	1900	Kuisti	X
Korjausvuodet		Kuistin kattomuoto	
Kerrosluku	I		

Kuvaus

kerrosala 140m²

väri/materiaali: punainen/tiiliverhous, kate: ruskea/pelti sokkeli: harmaa/rapattu

ikkunat: alumiiniprofiili, punertava

1.kerros: pystyjako

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto Hyvä

Luokitus

Tallentaja

Helena Keva
16.2.2018



40. MIKKOLA

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-4-226	Pohjakaava	L
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosi		Vuoraus	tiiliverhoilu
Rakentamisaika	1990	Katemateriaali	pelti
Rakentamisvuosi	1990	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosikymmen	1990	Kuisti	
Rakentamisvuosisata	1900	Kuistin kattomuoto	
Korjausvuodet			
Kerroslukku	I		

Kuvaus

kerrosala 193m²

väri/materiaali: valkoinen/tiiliverhous, kate: musta/pelti sokkeli: harmaa/rapattu

ikkunat: alumiiniprofiili, mustat

1.kerros: yksi ruutu tuuletusluukku

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto Hyvä

Luokitus

Tallentaja

Helena Keva
16.2.2018



41. KIRSINKULMA

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-4-247	Pohjakaava	L
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosi		Vuoraus	tiiliverhoilu
Rakentamisaika	1992	Katemateriaali	pelti
Rakentamisvuosi	1992	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosikymmen	1990	Kuisti	
Rakentamisvuosisata	1900	Kuistin kattomuoto	
Korjausvuodet			
Kerrosluku	I		

Kuvaus

kerrosala 162m²

väri/materiaali: vaalea/tiiliverhous, kate: ruskea/pelti sokkeli: harmaa/rapattu

ikkunat: alumiiniprofiili, ruskeat

1.kerros: keskijako

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto Hyvä

Luokitus

Tallentaja

Helena Keva
16.2.2018



42. VÄHÄLÄ

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-4-230	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	X Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosi		Vuoraus	tiiliverhoilu
Rakentamisaika	1988	Katemateriaali	pelti
Rakentamisvuosi	1988	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosikymmen	1980	Kuisti	
Rakentamisvuosisata	1900	Kuistin kattomuoto	
Korjausvuodet			
Kerrosluku	I		

Kuvaus

kerrosala 150m²

väri/materiaali: punainen/tiiliverhous, kate: ruskea/pelti sokkeli: ruskea/rapattu

ikkunat: alumiiniprofiili, ruskeat

1.kerros: pystyjako/tuuletusikkuna

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto Hyvä

Luokitus

Tallentaja

Helena Keva
16.2.2018



43. KOIVIKKO

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-4-265	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosi		Vuoraus	puuverhoilu
Rakentamisaika	1998	Katemateriaali	pelti
Rakentamisvuosi	1998		
Rakentamisvuosikymmen	1990	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosisata	1900	Kuisti	
Korjausvuodet		Kuistin kattomuoto	
Kerrosluku	I		

Kuvaus

kerrosala 153m²

väri/materiaali: valkoinen/puuverhous, kate: musta/pelti sokkeli: tumman harmaa/rapattu

ikkunat: alumiiniprofiili, valkoinen

1.kerros: ruudukko ja vaakajako

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto Hyvä Luokitus

Tallentaja Helena Keva
16.2.2018



44. PÄIVÄRINNE

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö 20-422-4-20
Rakennustyyppi asuinrakennus
Nykyinen käyttö asuminen
Alkuperäinen käyttö asuminen
Suunnittelija
Signeeraus/vuosi
Rakentamisaika 1943
Rakentamivuosi 1943
Rakentamivuosisikymmen 1940
Rakentamivuosisata 1900
Korjausvuodet
Kerrosluke II

Pohjakaava suorakaide
Rungon muoto
Ullakko X Kellari
Perustus
Runko
Vuoraus puuverhoilu
Katemateriaali pelti
Katon muoto satula
Kuisti X
Kuistin kattomuoto

Kuvaus

kerrosala 84 m²

väri/materiaali: vaalea/puuverhoilu, kate: ruskea/pelti sokkeli: ruskea/rapattu

ikkunat: alumiiniprofiili, valkoinen, pielet ruskeat

1. ja 2. kerros: pystyjako

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto Hyvä

Luokitus

Tallentaja

Helena Keva
16.2.2018



45. KIVELÄ

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-4-53	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	X Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosi		Vuoraus	puuverhoilu
Rakentamisaika	1920	Katemateriaali	pelti
Rakentamisvuosi	1920	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosikymmen	1920	Kuisti	X
Rakentamisvuosisata	1900	Kuistin kattomuoto	
Korjausvuodet			
Kerrosluku	I		

Kuvaus

kerrosala 85m²

väri/materiaali: punainen/puuverhous, kate: ruskea/pelti

ikkunat: alumiiniprofiili, valkoinen, pielet valkoiset

1. ja 2. kerros: pystyjako

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto Kohtalainen Luokitus

Lisätietoja

Tallentaja Helena Keva
16.2.2018



46. KUUSIRINNE

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-4-235	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	X Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosi		Vuoraus	tiiliverhoilu
Rakentamisaika	1989	Katemateriaali	pelti
Rakentamisvuosi	1989	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosikymmen	1980	Kuisti	
Rakentamisvuosisata	1900	Kuistin kattomuoto	
Korjausvuodet			
Kerrosluku	I		

Kuvaus

kerrosala 181m²

väri/materiaali: punainen/tiiliverhous, kate: ruskea/pelti sokkeli: tumma/rapattu

ikkunat: alumiiniprofiili, ruskea

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen

Historiallinen

Ympäristöarvo

Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto

Hyvä

Luokitus

Lisätietoja

Tallentaja

Helena Keva
16.2.2018



47. KORTTELI 111/3

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-4-257	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	X Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosi		Vuoraus	tiili- ja puuverhoilu
Rakentamisaika	1994	Katemateriaali	pelti
Rakentamisvuosi	1994	Katon muoto	monimuotoinen
Rakentamisvuosikymmen	1990	Kuisti	
Rakentamisvuosisata	1900	Kuistin kattomuoto	
Korjausvuodet			
Kerrosuku	I		

Kuvaus

kerrosala 234m²

väri/materiaali: keltainen /tiiliverhous ja yläosavalkoinen/puuverhous, kate: punainen/pelti
sokkeli: ruskea/rapattu

ikkunat: alumiiniprofiili, valkoinen, pielet valkoiset

1.kerros: vaakajako

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto Hyvä

Luokitus

Tallentaja

Helena Keva
16.2.2018



48. KORTTELI 111/2

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-4-256	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosi		Vuoraus	puuverhoilu
Rakentamisaika	1992	Katemateriaali	pelti
Rakentamisvuosi	1992	Katon muoto	satula
Rakentamisvuosikymmen	1990	Kuisti	X
Rakentamisvuosisata	1900	Kuistin kattomuoto	
Korjausvuodet			
Kerrosluku	I		

Kuvaus

kerrosala 129m²

väri/materiaali: vaalea/puuverhous, kate: ruskea/pelti sokkeli: ruskea/rapattu

ikkunat: alumiiniprofiili, ruskea, pielet ruskeat

1.kerros: pystyjako tuuletusikkuna

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen

Historiallinen

Ympäristöarvo

Arvojen perustelu

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kunto

Hyvä

Luokitus

Tallentaja

Helena Keva
16.2.2018



49. KORPISAARI

RAKENNUSLOMAKE

Kiinteistö	20-422-4-197	Pohjakaava	suorakaide
Rakennustyyppi	asuinrakennus	Rungon muoto	
Nykyinen käyttö	asuminen	Ullakko	Kellari
Alkuperäinen käyttö	asuminen	Perustus	
Suunnittelija		Runko	
Signeeraus/vuosi			tiiliverhous/
Rakentamisaika	1962	Vuoraus	rapattu
Rakentamivuosi	1962	Katemateriaali	pelti
Rakentamivuosisikymmen	1960	Katon muoto	satula
Rakentamivuosisata	1900	Kuisti	X
Korjausvuodet		Kuistin kattomuoto	
Kerrosluku	I		

Kuvaus

kerrosala 134m²

väri/materiaali: vaalea/rapattu ja laajennusosa vaalea/tiiliverhous, kate: punainen/pelti

sokkeli: harmaa/rapattu

ikkunat: alumiiniprofiili, punertava

1.kerros: pystyjako

Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Ympäristöarvo
Arvojen perustelu

Ei ole
Ei ole
Ei ole

Kunto Hyvä Luokitus

Tallentaja Helena Keva
16.2.2018

